


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
 E-50/E-75 につき説明書に誤りがありましたので訂正いたします。  
 (対象 47021/47022/47024/47025/47027)

6

右側転輪ユニット

左側転輪ユニット




E1 と E2 には同じ附番で左右があります。

車体に接着の際は外側の転輪が前になるようご注意ください。

47022 ヤークトティーガー II  
 47027 ホリ II

1


戦闘室  
 Fighting Compartment



砲架

C17/C18 の表記が  
 抜けておりました。

9



B22/B23 の表記が  
 抜けておりました。